

2022年度 西沖第3号処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2023年3月31日

処分場名	点検項目	2022 年										2023 年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西沖第3号処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	4.遮水工の状況・効果	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	5.放流水の水質検査	-	● 5/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 放流時に測定	
	5.周辺地下水の水質検査	-	● 5/16	-	-	-	-	-	● 11/7	-	-	-	-		
	5.放流水・周辺地下水の水質検査	-	◆ 5/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・◆ダイオキシン測定	
	6.地下水集排水設備の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	7.調整池の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	8.浸出液処理設備の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	9.PH、COD測定器の状況(校正)	-	-	-	-	-	-	-	-	● 12/12	● 1/31	-	● 3/28	(4月～11月)故障の為、校正実施せず	
	10.排水ポンプターニング状況	● 4/1	● 5/10	-	● 7/22	● 8/1	● 9/1	● 10/3	● 11/1	● 12/1	● 1/31	-	● 3/1	(6月)水位低下のため実施せず	
11.保護柵の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28			
12.標識類の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28			
除草状況	1.処分場内の点検通路、築堤他	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28	* 通路、築堤の除草作業/数回/年	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 2. 3水質検査」に記載しています。 *一部の分析項目に異常値がみられたため、5月に再分析を行い基準値以下であることを確認しました。															