

# 2022年度 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2023/3/31

処分場名	点検項目	2022 年										2023 年			措 置(対 策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長沢処分場 (安定型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	4.搬入廃棄物の展開検査	●5、12 19、26	●10、17 24、31	●7、14 21、28	●5、12 19、26	●2、9 23、30	●13 20、27	●4、11 18、25	●1、8 15、29	●6、13 20、27	●10、17 24、31	●7、14 21、28	●7、14 22、28		
	5.浸透水(放流水)の水質検査	● 4/18	● 5/16	● 6/13	● 7/11	● 8/10	● 9/5	● 10/24	● 11/7	● 12/5	● 1/16	● 2/15	● 3/8		
	6.周辺地下水の水質検査	-	-	● 6/13	-	-	-	-	-	● 12/5	-	-	-		
	7.浸出水柵(石灰石)処理状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/26	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/22	● 3/27		
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	10.保護柵の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	11.標識類の状況	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28		
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/12	● 5/24	● 6/21	● 7/26	● 8/23	● 9/27	● 10/25	● 11/29	● 12/20	● 1/31	● 2/28	● 3/28	*数回/年除草作業	
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。															