

2024年度

藤曲処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2024年10月31日

処分場名	点検項目	2024 年										2025 年			措 置(対 策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
藤曲処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16							
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16							
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16							
	4.遮水工の状況・効果	-	-	-	-	-	-	-							・該当設備なし
	5.放流水の水質検査	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16							
	5.周辺地下水の水質検査	● 4/22	-	-	-	-	-	● 10/16							
	5.放流水・地下水の水質検査	-	-	-	-	-	-	-							◆ダイオキシン測定
	6.地下水集排水設備の状況	-	-	-	-	-	-	-							・該当設備なし
	7.調整池の状況	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16							
	8.浸出液処理設備の状況	-	-	-	-	-	-	-							・該当設備なし
9.保護柵の状況	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16								
10.標識類の状況	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16								
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16							・点検通路除草作業/1回/年
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/22	● 5/20	● 6/19	● 7/29	● 8/26	● 9/18	● 10/16							
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 1. 3水質検査」に記載しています。															