

2024年度 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2024/12/31

| 処分場名 | 点検項目 | 2024 年 | | | | | | | | | 2025 年 | | | 措 置(対 策) |
|---|-----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------|----|----|------------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 長沢処分場 (安定型) | 1.埋立廃棄物の分別状況 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 2.埋立廃棄物の種類・数量 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 3.擁壁・堰堤の状況 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 4.搬入廃棄物の展開検査 | ●2、16 | ●7、21 | ●4、11 25 | ●2、9 23 | ●6、20 27 | ●10、24 | ●8、22 | ●5、12 26 | ●10、17 24 | | | | |
| | 5.浸透水(放流水)の水質検査 | ● 4/22 | ● 5/20 | ● 6/19 | ● 7/29 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 6.周辺地下水の水質検査 | - | - | ● 6/19 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 7.浸出水柵(石灰石)処理状況 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 8.硫化水素発生の有無検査 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 9.埋立ボードの管理状況 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 10.保護棚の状況 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 11.標識類の状況 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| 除草状況 | 1.処分場内の点検通路他 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | |
| | 2.放流水採取口・観測井戸周辺 | ● 4/26 | ● 5/15 | ● 6/19 | ● 7/30 | ● 8/26 | ● 9/18 | ● 10/9 | ● 11/11 | ● 12/19 | | | | ※ 数回/年除草作業 |
| 備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。 | | | | | | | | | | | | | | |